



آغاز ساماندهی خیابان شهید ولی پور شهرک باغمیشه

پس از تثبیت و پایدارسازی خیابان شهید ولی پور در شهرک باغمیشه به علت ریزش کوه در سال گذشته عملیات عمرانی ساماندهی این خیابان شروع شد .

پس از تثبیت و پایدارسازی خیابان شهید ولی پور در شهرک باغمیشه به علت ریزش کوه در سال گذشته عملیات عمرانی ساماندهی این خیابان شروع شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این خبر را شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت : با 10 میلیارد ریال هزینه این خیابان ساماندهی می شود . مهندس میر علی اصغر نساج در این رابطه افزود : شهرداری منطقه پنج اقدام به تخریب و احداث دیوار حائل به طول 150 متر ، جدول گذاری و تخریب ، زیر سازی و آسفالت ریزی اساسی در این خیابان می کند . وی در ادامه اظهار داشت : آسفالت این خیابان که به علت ریزش کوه تخریب شده بود پس از زیر سازی ساماندهی می شود . به گفته وی 500 تن آسفالت برای ساماندهی خیابان شهید ولی پور شهرک باغمیشه توزیع می شود . مهندس نساج هزینه عملیات عمرانی ساماندهی این خیابان را 10 میلیارد ریال اعلام کرد و در پایان ضمن قدردانی از همراهی و تعامل ساکنین این محل با شهرداری ابراز امیدواری نمود ساماندهی خیابان ولی پور در حداقل زمان اجرا و به اتمام برسد .